

Umfrage und Masterplan 2020 Sportanlagenentwicklung des SC VelpeSüd 1952 e.V.

Umfrageauswertung

Zur Situation der Sportanlagen

1. Der Rasenplatz vorne am Velper Bahnhof ist.... (Beispielbarkeit usw.)

1= sehr gut x
2= gut x x x x x
3= befriedigend x x x x Mittel: 2,87
4= ausreichend x x x x x
5= mangelhaft
6= ungenügend

2. Der Rasenplatz hinten am Velper Bahnhof ist.... (Beispielbarkeit usw.)

1= sehr gut x x
2= gut x x x
3= befriedigend x x x x x x x Mittel: 2,73
4= ausreichend x x x
5= mangelhaft
6= ungenügend

3. Die Beleuchtung am Rasenplatz vorne am Velper Bahnhof ist....

1= sehr gut
2= gut
3= befriedigend x x x
4= ausreichend
5= mangelhaft x x x x x x x Mittel: 4,93
6= ungenügend x x x x x

4. Die Beleuchtung am Rasenplatz hinten am Velper Bahnhof ist....

1= sehr gut x
2= gut x x x x x x x x Mittel: 2,47
3= befriedigend x x x x
4= ausreichend x x
5= mangelhaft
6= ungenügend

5. Die Beleuchtung auf dem gesamten Sportgelände am Velper Bahnhof (Freie Fläche, vor den Kabinen, zur Toilette usw.) ist....

1= sehr gut
2= gut x
3= befriedigend x x x x x Mittel: 3,73
4= ausreichend x x x x x x
5= mangelhaft x x x
6= ungenügend

6. Die Situation für Trainer/Betreuer und Einwechselspieler bzgl. des Aufenthaltes während des Spiels am Velper Bahnhof auf beiden Plätzen ist.... (z.B. Bänke, Platz für Einwechselspieler usw.)

1= sehr gut

2= gut x

3= befriedigend x

4= ausreichend x x x x x x Mittel: 4,40

5= mangelhaft x x x x x

6= ungenügend x x

7. Die Situation ist für Zuschauer während des Spiels oder während eines Kindertrainings bzgl. wechselnder Wetterlagen (z.B. Regen, Wind, Hitze) auf der gesamten Sportanlage am Velper Bahnhof....

1= sehr gut

2= gut x

3= befriedigend

4= ausreichend x x x x

5= mangelhaft x x x x x x x x Mittel: 4,67

6= ungenügend x x

8. Beurteilen Sie den gegebenen Komfort für Zuschauer am Velper Bahnhof (z.B. Sitzgelegenheiten, Überdachung, andere Aufenthaltsmöglichkeiten)

1= sehr gut

2= gut x

3= befriedigend

4= ausreichend x x x x x

5= mangelhaft x x x x x x x x Mittel: 4,53

6= ungenügend x

9. Die aktuelle Situation bzgl. der Umkleieräume am Velper Bahnhof (Größe, Komfort, Hygiene) ist....

1= sehr gut

2= gut

3= befriedigend x x x x x x

4= ausreichend x x x

Mittel: 4,07

5= mangelhaft x x x x x

6= ungenügend x

10. Die aktuelle Situation bzgl. der Umkleieräume für den Schiedsrichter am Velper Bahnhof (Größe, Komfort, Hygiene) ist....

1= sehr gut

2= gut x

3= befriedigend x x x x x

4= ausreichend x x x x x x x x Mittel: 3,60

5= mangelhaft x

6= ungenügend

11. Die aktuelle Situation bzgl. der Belegung der Umkleieräume für Mädchenfußball bzw. alle Mannschaften am Velper Bahnhof ist....

1= sehr gut

2= gut

3= befriedigend x x x x x

4= ausreichend x x x

Mittel: 4,20

5= mangelhaft x x x x x x

6= ungenügend x

12. Die sanitären Anlagen am Velper Bahnhof sind....

1= sehr gut

2= gut

3= befriedigend x x x

4= ausreichend x x x x x x

Mittel: 4,20

5= mangelhaft x x x x x x

6= ungenügend

13. Die Aufenthaltsmöglichkeiten für Spieler und Spielerinnen aber auch für Zuschauer vor oder nach dem Spiel am Velper Bahnhof (für Besprechungen/Geselligkeit/Feiern) sind.... (z.B. Hütte, Freiplätze)

1= sehr gut x

2= gut x x

3= befriedigend x x x

4= ausreichend x x x x x

Mittel: 3,60

5= mangelhaft x x x x

6= ungenügend

14. Die Verkaufsmöglichkeiten bei Spielen oder Veranstaltungen am Velper Bahnhof sind....

1= sehr gut x

2= gut

3= befriedigend x x x x x x

4= ausreichend x x x x x

Mittel: 3,73

5= mangelhaft x

6= ungenügend x x

15. Das Angebot an Speisen und Getränken nach dem Training oder bei Spielen am Velper Bahnhof ist....

1= sehr gut

2= gut x x x x

3= befriedigend x x x x x

Mittel: 3,40

4= ausreichend x x x x

5= mangelhaft x x x

6= ungenügend

16. Die Möglichkeiten zur Lagerung von Trainingsmaterialien am Velper Bahnhof sind....

1= sehr gut x
2= gut x x x x x x x
3= befriedigend Mittel: 2,67
4= ausreichend x x x
5= mangelhaft x x x x
6= ungenügend

17. Das äußerliche Erscheinungsbild vom Umkleidegebäude am Velper Bahnhof ist....

1= sehr gut
2= gut
3= befriedigend x x x
4= ausreichend x
5= mangelhaft x x x x x x Mittel: 4,86
6= ungenügend x x x x x

18. Beurteilen Sie das Erscheinungsbild rund um das Gebäude am Velper Bahnhof (Pflaster, Gehwege, Bepflanzung etc.)....

1= sehr gut
2= gut
3= befriedigend x x x x
4= ausreichend x x x x
5= mangelhaft x x x Mittel: 4,47
6= ungenügend x x x x

19. Weitere Freizeitmöglichkeiten rund um den Sportplatz am Velper Bahnhof(z.B. Kinderspielplatz, Grillmöglichkeit, Tischtennis, Beachvolleyball o.ä.) sind....

1= sehr gut
2= gut x
3= befriedigend x
4= ausreichend x x x
5= mangelhaft x x x x x x x x Mittel: 4,60
6= ungenügend x x

20. Die organisatorischen (Bewirtung/Materialien/Unterkunft bei Regen usw.) Möglichkeiten ein Turnier oder eine Veranstaltung durchzuführen sind auf dem Gelände am Velper Bahnhof....

1= sehr gut
2= gut x
3= befriedigend x x x x x x x
4= ausreichend x x x x Mittel: 3,60
5= mangelhaft x x x x
6= ungenügend

1A. Der Rasenplatz vorne unten im Ortfeld ist.... (Beispielbarkeit usw.)

- 1= sehr gut
- 2= gut
- 3= befriedigend x x
- 4= ausreichend x x x x x
- 5= mangelhaft x x x x x x Mittel: 4,53
- 6= ungenügend x x

2A. Der Rasenplatz hinten oben (Stadion) im Ortfeld ist.... (Beispielbarkeit usw.)

- 1= sehr gut x x x x x
- 2= gut x x x x x x x Mittel: 2,00
- 3= befriedigend x x
- 4= ausreichend
- 5= mangelhaft x
- 6= ungenügend

3A. Die Beleuchtung am Rasenplatz vorne unten im Ortfeld ist....

- 1= sehr gut
- 2= gut
- 3= befriedigend x
- 4= ausreichend x x x
- 5= mangelhaft x x x x x x x x x Mittel: 4,80
- 6= ungenügend x x

4A. Die Beleuchtung am Rasenplatz hinten oben (Stadion) im Ortfeld ist....

- 1= sehr gut x
- 2= gut
- 3= befriedigend
- 4= ausreichend
- 5= mangelhaft
- 6= ungenügend x x x x x x x x x x x x Mittel: 5,67

5A. Die Beleuchtung auf dem gesamten Sportgelände im Ortfeld (Freie Fläche, vor den Kabinen, zur Toilette, Parkplatz usw.) ist....

- 1= sehr gut
- 2= gut x x
- 3= befriedigend x x x
- 4= ausreichend x x x x x Mittel: 4,20
- 5= mangelhaft x x x x x x
- 6= ungenügend

6A. Die Situation für Trainer/Betreuer und Einwechselspieler bzgl. des Aufenthaltes während des Spiels auf beiden Plätzen im Ortfeld (z.B. Bänke, Platz für Einwechselspieler usw.) ist....

- 1= sehr gut
- 2= gut x
- 3= befriedigend x x x x x
- 4= ausreichend x x x x x x x Mittel: 3,67
- 5= mangelhaft x x
- 6= ungenügend

7A. Die Situation ist für Zuschauer während des Spiels oder während eines Kindertrainings bzgl. wechselnder Wetterlagen (z.B. Regen, Wind, Hitze) auf der gesamten Sportanlage im Ortfeld....

- 1= sehr gut x
- 2= gut x x x x x x
- 3= befriedigend x x x x x x Mittel: 2,53
- 4= ausreichend x
- 5= mangelhaft
- 6= ungenügend

8A. Beurteilen Sie den gegebenen Komfort für Zuschauer im Ortfeld (Stadion), (z.B. Sitzgelegenheiten, Überdachung, andere Aufenthaltsmöglichkeiten)

- 1= sehr gut x
- 2= gut x x x x x x x x Mittel: 2,33
- 3= befriedigend x x x x
- 4= ausreichend x
- 5= mangelhaft
- 6= ungenügend

9A. Die aktuelle Situation bzgl. der Umkleieräume im Ortfeld(Größe, Komfort, Hygiene) ist....

- 1= sehr gut
- 2= gut x x x x
- 3= befriedigend x x x x Mittel: 3,33
- 4= ausreichend x x x x x x
- 5= mangelhaft
- 6= ungenügend x

10A. Die aktuelle Situation bzgl. der Umkleieräume für den Schiedsrichter im Ortfeld (Größe, Komfort, Hygiene) ist....

- 1= sehr gut
- 2= gut x x x x
- 3= befriedigend x x x x Mittel: 3,26
- 4= ausreichend x x x x x x
- 5= mangelhaft x
- 6= ungenügend

11A. Die aktuelle Situation bzgl. der Belegung der Umkleieräume für Mädchenfußball im Ortfeld ist....

- 1= sehr gut x
- 2= gut x
- 3= befriedigend x x
- 4= ausreichend x x x x x x x x Mittel: 3,67
- 5= mangelhaft x x
- 6= ungenügend

12A. Die sanitären Anlagen im Ortfeld sind....

- 1= sehr gut
- 2= gut x x x x x x x
- 3= befriedigend x x x Mittel: 3,13
- 4= ausreichend x x x x x x
- 5= mangelhaft
- 6= ungenügend

13A. Die Aufenthaltsmöglichkeiten für Spieler und Spielerinnen aber auch für Zuschauer vor oder nach dem Spiel im Ortfeld (für Besprechungen/Geselligkeit/Feiern) sind....

- 1= sehr gut
- 2= gut x x
- 3= befriedigend x x x x x
- 4= ausreichend x x x x Mittel: 3,73
- 5= mangelhaft x x x
- 6= ungenügend x

14A. Die Verkaufsmöglichkeiten bei Spielen oder Veranstaltungen im Ortfeld sind....

- 1= sehr gut
- 2= gut x x x x x x x
- 3= befriedigend x x x x x x x Mittel: 2,67
- 4= ausreichend x
- 5= mangelhaft
- 6= ungenügend

15A. Das Angebot an Speisen und Getränken nach dem Training oder bei Spielen im Ortfeld ist....

- 1= sehr gut
- 2= gut x x x x x x x
- 3= befriedigend x x x x x x x Mittel: 2,60
- 4= ausreichend x
- 5= mangelhaft
- 6= ungenügend

16A. Die Möglichkeiten zur Lagerung von Trainingsmaterialien im Ortfeld sind....

- 1= sehr gut
- 2= gut x
- 3= befriedigend x
- 4= ausreichend x x x x x x x Mittel: 4,13
- 5= mangelhaft x x x x x
- 6= ungenügend

17A. Das äußerliche Erscheinungsbild vom Umkleidegebäude im Ortfeld ist....

- 1= sehr gut
- 2= gut x x x x x x x
- 3= befriedigend x x x x x Mittel: 2,87
- 4= ausreichend x x x x
- 5= mangelhaft
- 6= ungenügend

18A. Beurteilen Sie das Erscheinungsbild rund um das Gebäude im Ortfeld (Pflaster, Gehwege, Bepflanzung etc.)....

- 1= sehr gut
- 2= gut
- 3= befriedigend x x x x x
- 4= ausreichend x x x x x x x Mittel: 3,67
- 5= mangelhaft x
- 6= ungenügend

19A. Weitere Freizeitmöglichkeiten rund um den Sportplatz im Ortfeld(z.B. Kinderspielplatz, Grillmöglichkeit, Tischtennis, Beachvolleyball o.ä.) sind....

- 1= sehr gut
- 2= gut
- 3= befriedigend x
- 4= ausreichend x x x x
- 5= mangelhaft x x x x x x Mittel: 4,87
- 6= ungenügend x x x x

20A. Die organisatorischen (Bewirtung/Materialien/Unterkunft bei Regen usw.) Möglichkeiten ein Turnier oder eine Veranstaltung durchzuführen sind auf dem Gelände im Ortfeld....

- 1= sehr gut
- 2= gut x x x
- 3= befriedigend x x x
- 4= ausreichend x x x x x Mittel: 3,67
- 5= mangelhaft x x x x
- 6= ungenügend

Um für die weitere Zukunft Verbesserungen für unseren Verein zu gestalten, wären folgende Maßnahmen „hilfreich“: (1=sehr wichtig, 2= wichtig, 3=weder noch, 4=nicht so dringend, ggf. später), 5= unwichtig, 6=absolut überflüssig;

A) Die Sanierung des Gebäudes am Velper Bahnhof...(sanitäre Anlagen+Umkleiden)

- 1=sehr wichtig x x x x
- 2= wichtig x x x x x x x Mittel: 1,93
- 3=weder noch
- 4=nicht so dringend, ggf. später) x
- 5= unwichtig x
- 6=absolut überflüssig

B) Erneuerung bzw. Ersatz für die Flutlichtanlage auf dem vorderen Platz am Velper Bahnhof

1=sehr wichtig x x x x x

2= wichtig x x x x x x

Mittel: 1,87

3=weder noch x x

4=nicht so dringend, ggf. später)

5= unwichtig x

6=absolut überflüssig

C) Bau eines Clubheimes für ca. 50-80 Personen für Besprechungen/Bewirtung/Feierlichkeiten/Treffpunkt/Lehrgänge/Verwaltung

1=sehr wichtig x x x x

2= wichtig x x x x

Mittel: 2,33

3=weder noch x x x

4=nicht so dringend, ggf. später) x x

5= unwichtig

6=absolut überflüssig x

D) Neugestaltung der Freiflächen vor dem Umkleidegebäude am Velper Bahnhof (Pflaster/Bepflanzung etc.)

1=sehr wichtig

2= wichtig x x x x x x x

3=weder noch x x x x

Mittel: 2,53

4=nicht so dringend, ggf. später) x x x

5= unwichtig

6=absolut überflüssig

E) Schaffung weiterer Freizeitmöglichkeiten (Spielplatz, Beachvolleyball, Grillplatz usw.)

1=sehr wichtig

2= wichtig x x x x

3=weder noch x x

Mittel: 3,27

4=nicht so dringend, ggf. später) x x x x x x

5= unwichtig x

6=absolut überflüssig x

F) Verbesserungen für Zuschauer bzgl. der Wetterlage am Velper Bahnhof

1=sehr wichtig

2= wichtig x x x x x x x x

3=weder noch x x

Mittel: 2,67

4=nicht so dringend, ggf. später) x

5= unwichtig

6=absolut überflüssig x x

G) Flutlicht auf dem oberen Platz im Ortfeld

1=sehr wichtig x x x x x

2= wichtig x x

3=weder noch x

Mittel: 2,93

4=nicht so dringend, ggf. später) x

5= unwichtig x x

6=absolut überflüssig x x x

H) Bau eines Soccerfeldes (Kunstrasen) ca. 20 mal 25m eingezäunt für Training, besonders im Winter oder für die Junioren am Velper Bahnhof

1=sehr wichtig

2= wichtig x x x x x x

3=weder noch x x x

Mittel: 2,60

4=nicht so dringend, ggf. später) x x x x

5= unwichtig

6=absolut überflüssig

I) Reduzierung der Rasenplätze auf 2

1=sehr wichtig x

2= wichtig x x x x

3=weder noch x x x x

Mittel: 3,20

4=nicht so dringend, ggf. später) x x x x

5= unwichtig x

6=absolut überflüssig x

J) Reduzierung der Rasenplätze auf 3

1=sehr wichtig x x x x x x

2= wichtig x x x

Mittel: 1,60

3=weder noch x x x x

4=nicht so dringend, ggf. später)

5= unwichtig

6=absolut überflüssig

K) Schaffung weiterer Umkleidekabinen (z.B. für Mädchen), evtl. auch im Rahmen eines Clubheimes

1=sehr wichtig x

2= wichtig x x x x x x x

3=weder noch x

Mittel: 2,67

4=nicht so dringend, ggf. später) x x x x

5= unwichtig

6=absolut überflüssig x

L) Pläne aufzunehmen bzw. anzustreben für den Bau eines Kunstrasenplatzes

1=sehr wichtig

2= wichtig x x x x x x

3=weder noch x x

Mittel: 3,20

4=nicht so dringend, ggf. später) x x x

5= unwichtig

6=absolut überflüssig x x x

M) Generell sollte nach Möglichkeit mehr in die Infrastruktur investiert werden

1=sehr wichtig x x

2= wichtig x x x x x x x x Mittel: 2,26

3=weder noch

4=nicht so dringend, ggf. später) x

5= unwichtig x x

6=absolut überflüssig

N) Schaffung weiterer bzw. besserer Lagermöglichkeiten für Trainingsmaterialien....

1=sehr wichtig

2= wichtig x x x x x x x

3=weder noch x x x Mittel: 2,80

4=nicht so dringend, ggf. später) x x

5= unwichtig x

6=absolut überflüssig x

O) Verschönerungen der Sportanlagen, z. B. durch Bepflanzungen, Begrünung, bessere Beleuchtung usw.)....

1=sehr wichtig

2= wichtig x x x x x x x x Mittel: 2,40

3=weder noch x x

4=nicht so dringend, ggf. später) x x x

5= unwichtig

6=absolut überflüssig

P) Mein Vorschlag:

- Klare Aufteilung, wann und wo die Spiele und das Training sind. Junioren und Senioren
- Als allererstes sollten die Arbeiten in SÜD an den Kabinen professionell (Fliesenleger) abgeschlossen werden. Zudem müssen bereits Duschköpfe in der Gästekabine ausgetauscht werden. Decke im Heizungsraum fehlt noch. Prüfen des Warmwasserboilers wegen Warmwassermangel in SÜD. Zudem muss die Heizungsanlage in Velpe gewartet werden (falls dieses Jahr noch nicht geschehen).
- **Die Duschen im Ortfeld müssen dringend mit warm Wasser ausgestattet werden. Nach Spielende ist es nicht möglich, warm zu duschen. Gerade in den Wintermonaten ist dies ein großer negativer Faktor.**
- Der Trainingsplatz in Velpe ist unverzichtbar, aufgrund seiner Strapazierfähigkeit und Beleuchtung! Den Nebenplatz in Süd abstoßen, und Obermetten möglichst langfristig in Velpe auf dem Hauptplatz spielen lassen. Bei Jetziger Zahlung würde sich dann ein Gewinn ergeben, auch bei Pachterhöhung für den Nebenplatz in Velpe.
- Konzentration auf einen Standort, dort die Dinge extern richten lassen.
- Bau eines Clubheimes als Mittelpunkt des Vereinslebens
- Nebenplatz am Bahnhof ist überflüssig – Flutlichtanlage auf den Hauptplatz
- Parkplatzsituation am Stadion verbessern